



Asbest i takpapp og annet svart

Byggavfallskonferansen 10. mars 2026

Steinar Amlo, Norconsult

Sjekk taket !

- ▶ Småhus bygd første halvdel av 1950-årene
- ▶ Minst 4 lag asfaltapp på taket – lag på lag
- ▶ Kaldtloft
- ▶ River ned til overkant fuktsperre over 2. etasje
- ▶ Kontrakt med entreprenør er inngått

- ▶ **Miljøkartlegging**


Lag på lag med takpapp og asfaltlim



Systematisk prøvetaking

- ▶ Lag for lag nedover
- ▶ Feinsag
- ▶ Tok prøver av takpapp og av asfaltlim
- ▶ Analysert for asbest og PAH





Asbest i nederste takpapp og i asfaltlim oppå det
PAH16 = 153 mg/kg (maksimalverdi)

Asbest i svartpapp på rør
Bygd 1962





Asbest i
vindsperre av
svartpapp -
bak utvendig
kledning

Bygd 1962

Svart betonggulv

- ▶ Fra begynnelsen av 1900-tallet
- ▶ Kullsvart og litt porøst
- ▶ Kjeller i kontorbygg

- ▶ Hva analyserer man for : Asbest, PAH, tungmetaller
- ▶ Svar foreligger ikke ennå



Every day we improve everyday life